



















Aircontrol prijslijst werkplaats		
		
Alfa Romeo		
Model	Werkzaamheden	Prijs excl BTW
147	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 325,00
147 / 156	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 510,00
156	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 325,00
159	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 630,00
159	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 340,00
Giulietta	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 325,00
Mito	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 328,00
		
Audi		
Model	Werkzaamheden	Prijs excl BTW
A1	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 495,00
A1	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 325,00
A3	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 320,00
A3 2012>	Condensor en droger vervangen, Systeem vullen, Testen	€ 395,00
A3 < 2003	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 365,00
A3 <2005	Koelventilator(en) vernieuwen/vervangen	€ 255,00
A3 2003>	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 495,00
A3 2005>	Koelventilator(en) vernieuwen/vervangen	€ 255,00
A4	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 365,00
A4 Bouwjaar > 2008	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 565,00
A4 Bouwjaar 2000 - 2008 oa	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 558,00
A5	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 504,00
A5 - A6 - Q5	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 653,00
A6 2004>	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 444,00
A8 2002-2008	Verdamper vervangen, Systeem vullen, Testen	€ 900,00
Q 7 3.0 Tdi	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 630,00
Q3	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 390,00
Q5	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 390,00
TT 2006>	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 425,00
TT alle	Koelventilator(en) vernieuwen/vervangen	€ 255,00
TT Bouwjaar 2006>	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 495,00
TT Bouwjaar 1998 - 2005	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 365,00

		Aircontrol prijslijst werkplaats	
		BMW	
Model	Werkzaamheden	Prijs excl BTW	
1 Serie E81/E88	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 310,00	
3 Serie E46	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 610,00	
3 Serie E46	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 310,00	
3 Serie E90	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 295,00	
5 Serie E60	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 589,00	
5 Serie E60	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 318,00	
5 Serie F10/F11	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 318,00	
X1 E84	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 275,00	
X3 E83	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 489,00	
X3 E83	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 395,00	
X3 F25	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 445,00	
X5 E53	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 510,00	
X5 E53	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 295,00	
X5 E70	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 679,00	
X5 E70	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 295,00	
X5 F15	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 280,00	
X5 F15	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 550,00	
Z4 E85	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 295,00	
		Cadillac	
Model	Werkzaamheden	Prijs excl BTW	
Escalade <2007	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 480,00	
		Chevrolet	
Model	Werkzaamheden	Prijs excl BTW	
Avalanche <2012	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 480,00	
Aveo 2008>	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 319,00	
Aveo Bouwjaar <2011	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 395,00	
Captiva	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 709,00	
Captiva	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 366,00	
Epica	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 502,00	
Kalos	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 330,00	
Kalos 2005>	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 399,00	
Lacetti 2005>	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 399,00	
Matiz	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 319,00	
Nubira 2005>	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 259,00	
Spark	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 275,00	
Spark 2010>	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 565,00	
Tacuma	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 430,00	
Tacuma	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 295,00	
Tahoe <2012	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 480,00	
Volt	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 385,00	

Aircontrol prijslijst werkplaats		
 Chrysler		
Model	Werkzaamheden	Prijs excl BTW
Voyager	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 395,00
 Citroën		
Model	Werkzaamheden	Prijs excl BTW
C 5 < 2004	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 575,00
C1	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 489,00
C1	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 275,00
C2	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 425,00
C2	Condensor vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 265,00
C3	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 390,00
C3	Condensor vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 275,00
C4	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 564,00
C4 Cactus	Condensor vervangen systeem afvullen met R1234yf	€ 395,00
C4 Picasso	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 485,00
C4 Picasso 2013>	Condensor vervangen systeem afvullen met R1234yf	€ 395,00
C4/C4 picasso	Condensor vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 275,00
C5	Condensor vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 325,00
C5 2.2HDI en V6	Condensor en droger vervangen, Systeem vullen, Testen	€ 540,00
C5 Bouwjaar 2004>	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 539,00
C5 Bouwjaar 2008>	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 539,00
C6	Condensor vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 565,00
DS3	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 275,00
DS3	Condensor vervangen systeem afvullen met R1234yf	€ 395,00
DS3	Condensor vervangen systeem afvullen met R1234yf	€ 395,00
DS4	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 275,00
DS5	Condensor en droger vervangen, Systeem vullen, Testen	€ 325,00
Jumper 2007>	Condensor vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 275,00
Jumpy 2006>	Condensor en droger vervangen, Systeem vullen, Testen	€ 295,00
Nemo	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 275,00
Picasso	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 445,00
Picasso 2004>	Condensor vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 275,00
Picasso < 2004	Condensor vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 275,00
 Dacia		
Model	Werkzaamheden	Prijs excl BTW
Dokker	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 325,00
Duster	Condensor vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 325,00
Lodgy	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 325,00
Logan	Condensor vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 325,00
Sandero	Condensor vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 325,00
 Daihatsu		
Model	Werkzaamheden	Prijs excl BTW
Cuore	Condensor vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 295,00
Materia	Condensor vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 335,00
Trevis	Condensor vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 295,00

Aircontrol prijslijst werkplaats		
		
Fiat		
Model	Werkzaamheden	Prijs excl BTW
500	Condensor vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 289,00
Cubo	Condensor vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 298,00
Ducato 2006>	Condensor vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 275,00
Fiorino	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 275,00
Grande Punto 2004>	Condensor vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 295,00
Panda 2003 - 2010	Condensor vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 289,00
Panda 2010>	Condensor en droger vervangen, Systeem vullen, Testen	€ 289,00
Scudo 2007>	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 295,00
Stilo	Condensor vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 325,00
		
Ford		
Model	Werkzaamheden	Prijs excl BTW
B-Max	Condensor vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 390,00
C - Max	Condensor vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 255,00
C - Max Bouwjaar 2003 - 2007	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 520,00
C - Max Bouwjaar 2007 - 2010	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 520,00
C - Max Bouwjaar 2010 >	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 583,00
C - Max Bouwjaar 2010 >	Condensor en droger vervangen, Systeem vullen, Testen	€ 310,00
Connect	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 395,00
Fiesta 2008>	Condensor vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 373,00
Fiesta < 2008	Condensor vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 255,00
Fiesta 2008>	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 475,00
Fiesta/Fusion	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 395,00
Focus 1 / 2	Condensor vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 255,00
Focus Bouwjaar 1998 - 2004	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 395,00
Focus Bouwjaar 2005 - 2010	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 520,00
Focus Bouwjaar 2011 >	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 583,00
Focus Bouwjaar 2011>	Condensor vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 310,00
Fusion	Condensor vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 255,00
Galaxy 2006>	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 690,00
Galaxy 2006>	Condensor vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 310,00
Galaxy < 2006	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 395,00
Ka 2008>	Condensor vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 289,00
Ka < 2008	Condensor vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 320,00
Kuga 2008 - 2011	Condensor en droger vervangen, Systeem vullen, Testen	€ 375,00
Mondeo 2007>	Condensor vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 310,00
Mondeo < 2007	Condensor vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 295,00
Mondeo 3	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 450,00
Mondeo 3 diesel	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 530,00
Mondeo 4	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 737,00
S - Max	Condensor vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 310,00
S - Max Bouwjaar 2008>	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 737,00
Transit 2006>	Condensor vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 325,00
Transit < 2006	Condensor vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 316,00
Transit Bouwjaar 2000 - 2006	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 435,00

Aircontrol prijslijst werkplaats		
		
Ford USA		
Model	Werkzaamheden	Prijs excl BTW
F150 <2008	Condensor en droger vervangen, Systeem vullen, Testen	€ 485,00
		
Honda		
Model	Werkzaamheden	Prijs excl BTW
Accord	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 289,00
Accord 2003 tot 2008	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 655,00
Civic	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 620,00
Civic 2006 tot 2012	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 360,00
Civic Hybride	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 810,00
Civic Hybride	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 310,00
Crv 2002-2006	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 675,00
Crv 2002-2012	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 360,00
Crv 2006-2012	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 649,00
Cr-v 2012>	Condensor en droger vervangen, Systeem vullen, Testen	€ 549,00
Frv	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 625,00
Frv	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 395,00
Insight	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 380,00
Jazz > 2003	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 269,00
Jazz 2002 tot 2008	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 545,00
Jazz 2008 - 2014	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 682,00
Jazz 2008>	Condensor en droger vervangen, Systeem vullen, Testen	€ 349,00
		
Hummer		
Model	Werkzaamheden	Prijs excl BTW
H2	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 480,00
		
Hyundai		
Model	Werkzaamheden	Prijs excl BTW
Accent	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 300,00
Atos	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 455,00
Atos	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 280,00
Getz	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 435,00
Getz	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 275,00
h300	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 395,00
I 10	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 285,00
I 20	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 315,00
I 30	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 250,00
I 30 2012>	Condensor vervangen systeem afvullen met R1234yf	€ 360,00
I 40	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 395,00
IX 20	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 350,00
IX 35	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 315,00
matrix	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 285,00
Santa Fe > 2006	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 315,00
Santa Fe Bouwjaar 2006 - 2012	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 595,00
Trajjet	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 300,00
Trajjet 2000 - 2008	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 495,00
Tucson	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 455,00
Tucson	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 260,00

Aircontrol prijslijst werkplaats		
 Jaguar		
Model	Werkzaamheden	Prijs excl BTW
S - Type	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 595,00
Type S	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 445,00
Type X	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 465,00
X - Type	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 645,00
 Jeep		
Model	Werkzaamheden	Prijs excl BTW
Grand Cherokee 2 ,1999>	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 410,00
Grand Cherokee 3, 2005>	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 369,00
 Kia		
Model	Werkzaamheden	Prijs excl BTW
Carens	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 280,00
Carens 2002 - 2006	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 0,00
Carnival > 2006	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 395,00
Ceed	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 295,00
Ceed 2006 - 2012	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 530,00
Picanto	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 285,00
Picanto 2004 - 2011	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 439,00
Rio > 2005	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 283,00
Sorento	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 325,00
Sorento 4 Cil	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 450,00
Soul	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 372,00
Sportage	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 455,00
Sportage	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 260,00
Venga > 2010	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 350,00
 Land Rover		
Model	Werkzaamheden	Prijs excl BTW
Discovery > 2004	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 510,00
Discovery Type 3 < 2009	Condensor vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 369,00
Evoque	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 310,00
Freelander	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 445,00
Range Rover 3	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 420,00
Range Rover Sport	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 470,00
 Mazda		
Model	Werkzaamheden	Prijs excl BTW
2	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 398,00
2	Condensor vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 255,00
3	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 570,00
3	Condensor vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 255,00
5	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 798,00
5	Condensor vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 385,00
6	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 359,00
6 <2007	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 495,00
Cx 5	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 355,00
Cx 5	Condensor vervangen systeem afvullen met R1234yf	€ 455,00
Cx 7	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 355,00

Aircontrol prijslijst werkplaats



Mercedes-Benz

Model	Werkzaamheden	Prijs excl BTW
A / B Klasse	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 695,00
A Klasse 168	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 395,00
A Klasse 169	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 335,00
B Klasse 245	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 335,00
C - Klasse 203	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 685,00
C Klasse 202	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 325,00
C Klasse 203	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 395,00
C Klasse 204	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 419,00
E - Klasse 211	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 685,00
E Klasse 211	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 405,00
E Klasse 212	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 419,00
MI 163	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 395,00
MI 164	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 538,00
S - Klasse 220	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 685,00
S Klasse 220	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 509,00
S Klasse 221 > 2005	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 625,00
Sprinter 906	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 685,00
Sprinter 906	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 399,00
Vito 639 Bouwjaar 2003 -	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 685,00
Vito/Viano 639	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 375,00



Mini

Model	Werkzaamheden	Prijs excl BTW
Bj 00 - 06	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 590,00
Bj 06 - 14	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 609,00
Coutry Man	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 295,00
R 50 All Models	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 295,00
R 55 All Models	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 295,00



Mitsubishi


Model	Werkzaamheden	Prijs excl BTW
ASX	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 315,00
Carisma	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 331,00
Colt >2004	Condensor en droger vervangen, Systeem vullen, Testen	€ 320,00
Lancer < 2008	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 347,00
Outlander	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 362,00
Outlander PHEV	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 450,00
Pajero > 2006	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 390,00
Space Star 2012>	Condensor vervangen systeem afvullen met R1234yf	€ 350,00



Aircontrol prijslijst werkplaats

Nissan

Model	Werkzaamheden	Prijs excl BTW
Adam	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 285,00
Almera	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 620,00
Almera > 2002	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 250,00
Almera Tino	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 250,00
Interstar	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 572,00
Juke	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 295,00
Karl	Condensor vervangen systeem afvullen met R1234yf	€ 395,00
Micra	Multiheat (radiateur+condensor)	€ 510,00
Micra > 2003	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 325,00
Micra 2011>	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 295,00
Micra 2011>	Condensor vervangen systeem afvullen met R1234yf	€ 395,00
Note	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 639,00
Note	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 315,00
Note (Multiheat)	Multiheat unit vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 510,00
Note 2013>	Condensor vervangen systeem afvullen met R1234yf	€ 400,00
NV 200	Condensor vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 385,00
Pixo	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 275,00
Primastar	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 572,00
Primastar	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 329,00
Primera > 2002	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 250,00
Qashqai	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 620,00
Qashqai	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 385,00
Qashqai 2014>	Condensor vervangen systeem afvullen met R1234yf	€ 445,00
Tino	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 620,00
Vivaro 2014>	Condensor vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 325,00
X - Trail T - 30	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 820,00
X Trail T30	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 275,00
X Trail T31	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 342,00
X-trail 2015>	Condensor vervangen systeem afvullen met R1234yf	€ 445,00

		Aircontrol prijslijst werkplaats	
		Opel	
Model	Werkzaamheden	Prijs excl BTW	
Agila > 2007	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 285,00	
Antara	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 395,00	
Astra G	Compressor spoel vervangen, Systeem vullen, Testen	€ 225,00	
Astra G	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 275,00	
Astra H	Compressor spoel vervangen, Systeem vullen, Testen	€ 225,00	
Astra H	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 245,00	
Astra H Diesel	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 275,00	
Astra J	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 342,00	
Corsa D	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 570,00	
Corsa D	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 285,00	
Insignia	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 325,00	
Meriva	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 225,00	
Meriva > 2010	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 375,00	
Meriva 2003 - 2010	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 285,00	
Movano	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 572,00	
Signum	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 325,00	
Vectra - C	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 570,00	
Vectra C	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 325,00	
Vivaro	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 469,00	
Vivaro	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 385,00	
Zafira	Compressor spoel vervangen, Systeem vullen, Testen	€ 225,00	
Zafira A - B	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 245,00	

Aircontrol prijslijst werkplaats



Peugeot

Model	Werkzaamheden	Prijs excl BTW
107	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 275,00
2008	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 295,00
206	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 549,00
206	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 265,00
207	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 295,00
3008	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 315,00
307	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 399,00
307	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 310,00
308	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 566,00
308	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 315,00
308 2014>	Condensor vervangen systeem afvullen met R1234yf	€ 395,00
407	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 595,00
407 4 cylinder	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 295,00
407 6 cylinder/2.2hdi	Condensor en droger vervangen, Systeem vullen, Testen	€ 540,00
5008	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 325,00
508	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 378,00
508 2.2HDI	Condensor en droger vervangen, Systeem vullen, Testen	€ 540,00
807	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 325,00
Bipper	Condensor vervangen / vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 275,00
Boxer	Condensor vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 275,00
Boxer > 2006	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 580,00
Expert > 2006	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 295,00
Partner	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 315,00
RZC	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 350,00



Porsche

Model	Werkzaamheden	Prijs excl BTW
911 Type 993	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 305,00
911 Type 996	Condensor (2x) en droger vervangen, Systeem vullen, Testen	€ 575,00
Boxster	Condensor (2x) en droger vervangen, Systeem vullen, Testen	€ 575,00
Cayenne	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 500,00

Aircontrol prijslijst werkplaats		
		
Renault		
Model	Werkzaamheden	Prijs excl BTW
Modus	Multiheat unit vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 510,00
Captur	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 295,00
Clio > 2005	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 420,00
Clio >2005	Multiheat unit vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 510,00
Clio 2013>	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 295,00
Espace > 2002	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 745,00
Espace 4	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 335,00
Kadjar	Condensor vervangen systeem afvullen met R1234yf	€ 575,00
Kangoo > 2008	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 375,00
Koleos	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 409,00
Laguna 2	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 335,00
Laguna 2001 - 2007	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 539,00
Laguna 3	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 657,00
Laguna 3	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 410,00
Master 2010>	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 325,00
Megane < 2008	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 326,00
Megane > 2008	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 375,00
Megane 2	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 559,00
Megane 3	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 657,00
Scenic 2	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 559,00
Scenic 2 < 2009	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 326,00
Scenic 3 > 2009	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 375,00
Traffic	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 469,00
Traffic 2014>	Condensor en droger vervangen, Systeem vullen, Testen	€ 325,00
Trafic	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 395,00
Twingo 2001 - 2007	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 540,00
Twingo 2007 >	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 399,00
Twingo 2007>	Multiheat unit vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 510,00
Twingo 2014>	Condensor vervangen systeem afvullen met R1234yf	€ 475,00



Rover

Model	Werkzaamheden	Prijs excl BTW
Rover 75 4 Cil	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 595,00



Saab

Model	Werkzaamheden	Prijs excl BTW
9.3 < 2002	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 355,00
9.3 > 2002	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 335,00
9.5	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 385,00
900	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 355,00
Saab 9 - 3	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 595,00

	Aircontrol prijslijst werkplaats	
--	-----------------------------------------	--



Seat

Model	Werkzaamheden	Prijs excl BTW
Alhambra	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 485,00
Alhambra	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 325,00
Altea	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 320,00
Altea > 2004	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 495,00
Ibiza 2002 - 2008	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 310,00
Ibiza > 2008	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 398,00
Ibiza 2002 - 2008	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 499,00
Leon < 2005	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 455,00
Leon < 2005	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 320,00
Leon >2012	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 365,00
Leon 2005 >	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 495,00
Leon 2005 >	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 320,00
Mii	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 350,00
Toledo	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 320,00
Toledo	Condensor vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 320,00
Toledo 2004 - 2009	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 495,00



Skoda

Model	Werkzaamheden	Prijs excl BTW
City Go	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 350,00
Fabia	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 499,00
Fabia > 2010	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 398,00
Fabia 1999 - 2010	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 340,00
Octavia < 2004	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 455,00
Octavia > 2004	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 495,00
Octavia >2012	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 365,00
Octavia Bouwjaar 2004 - 2012	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 320,00
Rapid	Condensor vervangen, Systeem vullen, Testen	€ 320,00
Roomster	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 499,00
Roomster	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 385,00
Suberb	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 345,00
Superb > 2007	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 539,00
Yeti	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 495,00
Yeti	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 320,00



Smart

Model	Werkzaamheden	Prijs excl BTW
City	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 370,00
Fourfour	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 430,00
Roadster	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 435,00



Subaru

Model	Werkzaamheden	Prijs excl BTW
Forester	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 295,00
Legacy 4	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 295,00

Aircontrol prijslijst werkplaats



Suzuki

Model	Werkzaamheden	Prijs excl BTW
Alto	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 275,00
Ignis	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 325,00
Liana	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 335,00
Splash	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 285,00
Swift 2005 - 2010	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 530,00
Swift 3	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 315,00
Sx 4 2006 - 2013	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 525,00
Sx4	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 285,00
Wagon R+	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 335,00



Toyota

Model	Werkzaamheden	Prijs excl BTW
Auris Bouwjaar 2006 - 2012	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 325,00
Avensis 2.0 2003 - 2009	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 725,00
Avensis T25	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 275,00
Avensis Verso	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 295,00
Avensis Verso 2003 - 2009	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 725,00
Aygo	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 275,00
Corolla 2006 - 2012	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 795,00
Corolla Verso	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 355,00
Corolla Verso 2006 - 2012	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 795,00
Landcruiser 2002 - 2010	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 799,00
Picnic	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 335,00
Previa Bouwjaar 2002 - 2006	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 340,00
Prius	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 1.170,00
Prius 2009-2012	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 320,00
Prius Bouwjaar 2002 - 2009	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 315,00
Rav 3	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 326,00
Verso 2009 - 2013	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 665,00
Yaris	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 255,00
Yaris >2011	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 315,00
Yaris 2006 - 2012	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 765,00
Yaris Verso 2006 - 2009	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 765,00

Aircontrol prijslijst werkplaats		
		
Volkswagen		
Model	Werkzaamheden	Prijs excl BTW
Caddy	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 495,00
Caddy Bouwjaar 2004 -	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 320,00
Crafter	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 385,00
Eos	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 495,00
Eos	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 320,00
Golf 4	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 455,00
Golf 4	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 320,00
Golf 5	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 495,00
Golf 5	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 320,00
Golf 6	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 495,00
Golf 6	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 320,00
Golf 7	Condensor en droger vervangen, Systeem vullen, Testen	€ 365,00
Jetta 2005 - 2010	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 495,00
Jetta Bouwjaar 2004 - 2014	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 320,00
Passat Bouwjaar 2000 - 2005	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 340,00
Passat Bouwjaar 2005 - 2010	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 495,00
Passat Bouwjaar 2005 - 2010	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 365,00
Passat Bouwjaar 2010 - 2014	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 365,00
Polo 01 - 08	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 498,00
Polo 2009>	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 495,00
Polo Bouwjaar 2001 - 2008	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 340,00
Polo Bouwjaar 2009 -	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 320,00
Sharan <2010	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 325,00
Sharan >2010	Condensor en droger vervangen, Systeem vullen, Testen	€ 535,00
Tiguan	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 420,00
Tiguan 2003 - 2013	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 495,00
Touareg	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 560,00
Touran 2003 - 2013	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 495,00
Touran Bouwjaar 2003 - 2014	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 320,00
Transporter >2009	Condensor en droger vervangen, Systeem vullen, Testen	€ 535,00
Transporter T5	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 455,00
Transporter T5 2010 - 2014	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 625,00
Transporter T5 4 Cil 2003 - 2009	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 495,00
Transporter T5 5 Cil 2003 - 2009	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 695,00
Up	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 350,00



Aircontrol prijslijst werkplaats

Volvo

Model	Werkzaamheden	Prijs excl BTW
850 V70 < 2000	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 495,00
Alle types.	Compressor clutch / koppeling afstellen.	€ 85,00
C 30	Condensor vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 365,00
C30 Bouwjaar 2006 - 2012	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 560,00
S 60	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 375,00
S 60 Bouwjaar 2000 - 2007	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 498,00
S 80 Bouwjaar 1998 - 2006	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 498,00
S40 / V50	Condensor vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 365,00
S40 / V50 Bouwjaar 2004 - 2012	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 560,00
S80 < 2006	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 375,00
S80 > 2006	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 375,00
S80 4/5 cylinder 2006>	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 655,00
V 60 Bouwjaar 2010 -	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 375,00
V 70 > 2007	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 375,00
V 70 Fase 2	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 375,00
V 70 Fase1	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 375,00
V70 4/5 cylinder 2008>	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 655,00
V70/S70/C70 Bouwjaar 2000 - 2007	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 498,00
Xc 90	Condensor en droger vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 385,00
XC60 2008>	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 655,00
Xc90 5 Cil	Compressor vervangen/vernieuwen, Systeem vullen, Testen	€ 498,00